# HYTORC

## TOOL MODEL: VERSA2 SLIM HEX LINK #2-5

### PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART

**Standard Torque Chart**

| PRESSURE IN PSI | TORQUE IN FT. LBS. | KGM | NM | PRESSURE IN BAR |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 325 | 45 | 441 | 104 |
| 1600 | 347 | 48 | 471 | 110 |
| 1800 | 392 | 54 | 531 | 124 |
| 2000 | 436 | 60 | 591 | 138 |
| 2200 | 480 | 66 | 650 | 152 |
| 2400 | 524 | 72 | 710 | 165 |
| 2600 | 567 | 78 | 769 | 179 |
| 2800 | 611 | 85 | 829 | 193 |
| 3000 | 655 | 91 | 888 | 207 |
| 3200 | 700 | 97 | 949 | 220 |
| 3400 | 745 | 103 | 1009 | 234 |
| 3600 | 789 | 109 | 1070 | 248 |
| 3800 | 834 | 115 | 1131 | 262 |
| 4000 | 879 | 122 | 1192 | 276 |
| 4200 | 924 | 128 | 1253 | 290 |
| 4400 | 970 | 134 | 1315 | 303 |
| 4600 | 1015 | 140 | 1376 | 317 |
| 4800 | 1061 | 147 | 1438 | 331 |
| 5000 | 1106 | 153 | 1499 | 345 |
| 5200 | 1151 | 159 | 1561 | 358 |
| 5400 | 1197 | 166 | 1622 | 372 |
| 5600 | 1242 | 172 | 1684 | 386 |
| 5800 | 1288 | 178 | 1745 | 400 |
| 6000 | 1333 | 184 | 1807 | 414 |
| 6200 | 1378 | 191 | 1868 | 427 |
| 6400 | 1423 | 197 | 1930 | 441 |
| 6600 | 1469 | 203 | 1991 | 455 |
| 6800 | 1514 | 209 | 2052 | 468 |
| 7000 | 1559 | 216 | 2113 | 482 |
| 7200 | 1604 | 222 | 2174 | 496 |
| 7400 | 1649 | 228 | 2235 | 510 |
| 7600 | 1693 | 234 | 2296 | 524 |
| 7800 | 1738 | 240 | 2356 | 538 |
| 8000 | 1783 | 247 | 2417 | 552 |
| 8200 | 1828 | 253 | 2478 | 565 |
| 8400 | 1873 | 259 | 2539 | 579 |
| 8600 | 1918 | 265 | 2600 | 593 |
| 8800 | 1963 | 271 | 2661 | 607 |
| 9000 | 2008 | 278 | 2722 | 620 |
| 9200 | 2052 | 284 | 2782 | 634 |
| 9400 | 2096 | 290 | 2842 | 648 |
| 9600 | 2141 | 296 | 2902 | 662 |
| 9800 | 2185 | 302 | 2962 | 676 |
| 10000 | 2229 | 308 | 3022 | 690 |

* ISO DOCUMENT 9000

REV. 10/1/2015